

一个完整的任务，
有连续的信息。

把复杂，
变清楚。

维衡


产品导览

● 放置

● 观察

● 记录

产品外观 / 信息结构
操作界面 / 文件组织




产品设计与操作界面表达

从一个动作，
认识一件产品。

放置

让动作有清楚的起点。




放置样件
确认方向与工作区域
再进入观察步骤

操作关系图示

观察

把关键反馈放在眼前。



画面与操作分开，
当前状态容易确认。
说明放在需要它的地方。

围绕操作展开的细部



承载台留出样件位置，调节部位与观察头分别呈现。可拆分的小件靠近主体放置，让取用、连接与观看的关系在同一画面中清楚可见。